

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Demontaż:

Przewód AsXSn 4x70	569 m
Przewód AsXSn 4x25	10 m
Przewód AsXSn 4x16	55 m
Przewód AsXSn 2x16	24 m
Kable YAKY 4x150	95 m
Kable YAKY 4x120	71 m
Kable YAKY 4x35	121 m
Żerdź ŻN-10	30 szt.
Żerdź E-10,5/12	3 szt.

(2 do ponownego montażu)

Śruby hakowe	50 szt.
Uchwyty odciągowe	38 szt.
Uchwyty przelotowe	12 szt.
Ogranicznik przepięć	41 szt.
Rozłącznik SZ46	6 szt.

Montaż:

Kabel YAKY 4x150	708 m
Kabel YAKY 4x35	368 m
Rura DVK 110	183 m
Rura SRS 110	342 m
Rura BE 110	12 m
Rura BE 75	39 m
Rura A160 PS	17 m
Rura SRS 160	17m
Głowica napowietrzna GN-1-150	4 szt.
Głowica napowietrzna GN-1-35	13 szt.
Czteropalczatka 4x150	28 szt.
Czteropalczatka 4x120	5 szt.
Czteropalczatka 4x35	27 szt.
Uchwyt SO 79.6	43 szt.

Ramka RK-3	34 szt.
Taśma COT 37 1,5m +klamerka COT 36	34 kpl.
Żerdź E-10,5/12	2 szt.
	(z demontażu)
Żerdź E-10,5/4,3	1 szt.
Żerdź E-10,5/2,5	12 szt.
Zacisk SL 11.11	48 szt.
Ogranicznik przepięć SE 30.166	39 szt.
Rozłącznik SZ46	3 szt.
Śruba hakowa M16x200	14 szt.
Śruba hakowa M20x250	2 szt.
Hak M16 na obejmie	5 szt.
Uchwyt odciągowy 4x70	2 szt.
Uchwyt odciągowy 4x16-25	13 szt.
Uchwyt odciągowy 2x16-25	6 szt.
mufa MP-DM 1/150	2 kpl.
Opaski kablowe	135 szt.
Folia niebieska	450 m
Złącze listwowe SKRF 400/800/1 (3x400A)	3 kpl.
Złącze listwowe SKRF 520/800/1 (4x400A)	4 kpl.
Złącze listwowe SKRF 800/800/1 (5x400A)	3 kpl.
Złącze listwowe SKRF 800/800/1 (6x400A)	2 kpl.
Zwora instalacyjna ZI2 400A	99 szt.
Wkładka bezpiecznikowa WT-00 gG/gL 100A	57 szt.
Bednarka FeZn 30x4	680 m
Pręt stalowy ocynkowany \varnothing 18	36 m